

**IMPRESE FERROVIARIE con certificato di
sicurezza per traffico merci**

Loro SEDI

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.
5/8/2016 (solo gestori)**

Loro SEDI

**Soggetti Responsabili della Manutenzione
carri merci**

Loro SEDI

Detentori carri merci

Loro SEDI

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**ASSOFERR - Associazione Operatori
Ferroviari e Intermodali
c/o ASSTRA**

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**

Via Nomentana, 2

00161 Roma

**Oggetto: Safety Alert relativo a problemi di deformazione di elementi del collegamento telaio
cisterna dei carri.**

Allegato: [1] Veicoli con deformazione degli elementi di collegamento telaio cisterna.

Nel corso di verifiche straordinarie sui veicoli, la società ERMEWA ha rilevato la deformazione degli elementi di collegamento telaio cisterna su alcuni carri cisterna RIV/RID serie Zaes adibiti al trasporto di cloroformio, oli pesanti e liquami. Nell'ambito di tale verifica straordinaria, che ancora non è stata conclusa, sono stati individuati 40 veicoli che presentano la deformazione degli elementi di collegamento telaio cisterna elencati in Allegato 1.

Per quanto sopra detto codeste Imprese ferroviarie dovranno escludere dalla circolazione i veicoli indicati in allegato per i quali la Società ERMEWA, in qualità di Soggetto responsabile della manutenzione (ECM), non avrà garantito che gli stessi sono idonei a circolare.

La restante parte della flotta di carri Zaes, compresi i veicoli per i quali ERMEWA non svolge funzioni di detentore o ECM, dovrà circolare alle condizioni stabilite dai detentori o ECM stessi.

Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano ripetersi, comunicando alla scrivente Agenzia se nel proprio contesto operativo siano già accaduti inconvenienti simili e indicando i provvedimenti adottati.

AB

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484

Il Dirigente
Ing. Giovanni Caruso



CARUSO GIOVANNI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
08.02.2019 15:01:38
UTC

ALLEGATO 1. Veicoli con deformazioni degli elementi di collegamento telaio cisterna

Transport	Wg number
Chloroform	33 87 783 9 163-5
Chloroform	33 87 783 9 164-3
Chloroform	33 87 786 6 247-2
Chloroform	33 87 786 8 206-6
Chloroform	33 87 787 4 170-6
Chloroform	33 87 787 4 229-0
Chloroform	33 87 787 6 415-3
Chloroform	33 87 787 6 527-5
Chloroform	33 87 792 9 435-8
Slurry	33 87 789 0 506-1
Slurry	33 87 789 0 513-7
Slurry	33 87 789 0 520-2
Slurry	33 87 789 0 534-3
Slurry	33 87 789 0 539-2
Slurry	33 87 789 0 542-6
Slurry	33 87 789 0 564-0
Slurry	33 87 789 0 568-1
Slurry	33 87 789 0 571-5
Slurry	33 87 789 0 573-1
Slurry	33 87 789 0 576-4
Slurry	33 87 789 0 578-0
Slurry	33 87 789 0 581-4
Slurry	33 87 789 0 584-8
Heavy oil	33 87 788 0 654-1
Heavy oil	33 87 788 0 690-5
Heavy oil	33 87 787 9 212-1
Heavy oil	33 87 787 9 216-2
Heavy oil	33 87 788 1 613-6
Heavy oil	33 87 788 1 647-4
Heavy oil	33 87 788 2 155-7
Heavy oil	33 87 788 2 164-9
Heavy oil	33 87 788 2 167-2
Heavy oil	33 87 788 2 180-5
Heavy oil	33 87 788 2 193-8
Heavy oil	33 87 788 2 198-7
Heavy oil	33 87 788 2 239-9
Heavy oil	33 87 788 2 889-1
Heavy oil	33 87 788 3 193-7
Heavy oil	33 87 788 2 157-3
Heavy oil	33 87 788 2 160-7