

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**  
**Amministratore Delegato**  
**Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 ROMA (RM)

**Imprese Ferroviarie**  
(Elenco allegato)  
Loro sedi

**OGGETTO: sottosistema di bordo Ansaldo STS - Safety Alert**

L'autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria francese (EPSF) ha segnalato la possibilità, nei bordi ERTMS Ansaldo, di un guasto sulla BTM (*Balise Transmission Module*) che potrebbe comportare rischi durante la transizione da un sistema di protezione della marcia ad un altro.

In particolare, nell'ambito di test con veicoli equipaggiati con un doppio sistema ERTMS/TVM, un guasto alla BTM del canale primario non è stato rilevato dal sistema che, pertanto, non ha provveduto a commutare sul canale secondario. Ciò ha comportato la perdita completa delle informazioni provenienti dalle eurobalise.

In attesa degli esiti delle verifiche in corso, si chiede agli operatori in indirizzo di verificare l'eventuale esistenza di tale problema anche nei propri sistemi e, nel caso, di adottare le mitigazioni necessarie.

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli

