

**IMPRESE FERROVIARIE - merci**

Loro SEDI

**Soggetti Responsabili della Manutenzione  
carri (ECM - carri)**

Loro SEDI

**Detentori - carri**

Loro SEDI

p.c. **Gestori dell'infrastruttura autorizzati**

Loro SEDI

**ASSOFERR - Associazione Operatori  
Ferroviari e Intermodali**

**c/o ASSTRA**

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**Direzione Generale per le investigazioni  
ferroviarie e marittime**

Via Nomentana, 2

00144 Roma

**Oggetto: Safety Alert relativo a fessurazioni sul telaio dei carri Habbis.**

**Allegato:** Safety Alert inviato dall'Autorità nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie della Slovenia (Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije –AŽP-) e relative foto.

Si trasmette in allegato il Safety Alert inviato dall'Autorità Nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie della Slovenia (AŽP) attraverso il Safety Information System dell'ERA, a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli sulla problematica in oggetto.

L'Impresa ferroviaria SŽ - Tovorni promet ha informato la AŽP in merito alla fessurazione rilevata sul telaio di un carrello durante l'ispezione del treno numero 45084 nella stazione ferroviaria di Sežana (Slovenia) il 29/07/2019. Si rimanda alle foto allegate alla presente.

La causa non è stata determinata con precisione. Le fessure indicate si riferiscono al tipo di carri Habbis. La AŽP consiglia di effettuare ispezioni su tutti i veicoli di questo tipo. Le irregolarità rilevate devono essere immediatamente segnalate all'ECM e al costruttore.

In attesa di ulteriori informazioni in merito le Imprese ferroviarie con gli ECM, valutando la pertinenza di quanto rappresentato nel Safety Alert allegato, dovranno effettuare i controlli indicati dalla AŽP ed adottare le necessarie misure di mitigazione tenendo conto di quanto eventualmente fatto presente dal costruttore.

Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano ripetersi e fornendo riscontro alla scrivente Agenzia anche in merito a casi simili che dovessero essere rilevati nel corso delle attività di rispettiva competenza.

*Il Dirigente*  
*Ing. Giovanni Caruso*



CARUSO GIOVANNI  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
11.03.2020 12:37:39  
UTC