

Prot. n° **ANSF 06066/12**

Firenze 31-07-2012

**IMPRESE FERROVIARIE**

(elenco allegato)

Loro SEDI

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI**

Direzione Generale per le  
Investigazioni Ferroviarie  
Via Caracci, 36

00157 Roma

**Oggetto: Svii di treni causati da staffe fermacarri non rimosse dal personale addetto.**

Negli ultimi due mesi si sono verificati due svii, uno nella fase di partenza di un treno e l'altro in manovra, causati dalla mancata rimozione delle staffe fermacarri.

Nel secondo caso si è infortunato il manovratore posto sul predellino del carro sviato.

Per quanto sopra si chiede a codeste Imprese ferroviarie di verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle proprie procedure per la gestione e rimozione delle staffe fermacarri, di sensibilizzare il personale preposto a tale verifica e di valutare, anche sulla base dei ritorni di esperienza, la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per evitare il ripetersi di tali inconvenienti.

Codesti operatori ferroviari dovranno comunicare, entro il 30/09 p.v., alla scrivente Agenzia i provvedimenti adottati e le eventuali proposte per la risoluzione dei rischi connessi alla problematica in oggetto riportandoli anche nella relazione annuale della sicurezza relativa all'anno in corso.

IL DIRETTORE  
ing. Alberto Chiovelli

