

**IMPRESE FERROVIARIE con certificato di  
sicurezza per traffico merci**

Loro SEDI

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.  
5/8/2016**

(solo gestori elenco allegato)

Loro SEDI

**Soggetti Responsabili della Manutenzione  
carri merci**

Loro SEDI

**Detentori carri merci**

Loro SEDI

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  
Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**ASSOFERR - Associazione Operatori  
Ferroviari e Intermodali  
c/o ASSTRA**

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**Direzione generale per il trasporto e le  
infrastrutture ferroviarie**

**Direzione generale per i Sistemi di  
Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto  
Pubblico Locale**

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Roma

**Direzione Generale per le investigazioni  
ferroviarie e marittime**

Via nomentana, 2

00161 Roma

**Oggetto:** Safety Alert riguardante la rottura di contro-ralla sul carro n.3353 4557 144-2 del tipo  
Sgns prodotto da RC ROMVAG SA.

**Allegato:** nota Oceanogate Italia SpA n. OCG-103-18 del 23/02/2018

È stato segnalato a questa Agenzia con la nota in allegato alla presente, che durante le attività di manutenzione presso l'impianto di Melzo Scalo è stata rilevata la rottura della contro-ralla di unione tra il carrello ed il telaio del carro n.3353 4557 144-2 del tipo Sgns, prodotto da RC ROMVAG SA ed il cui detentore e soggetto responsabile della manutenzione risulta essere TOUAX Rail Ltd.

**Settore ispettorato e controlli**

Per quanto sopra detto e in attesa di analisi più approfondite che possano portare all'individuazione delle cause, i detentori d'intesa con i soggetti responsabili della manutenzione dovranno procedere ad un controllo specifico sul componente oggetto di rottura sui carri del tipo Sgns della propria flotta e ad essi assimilabili, definendo a quali condizioni e dopo quali ulteriori verifiche tali veicoli possano continuare a circolare.


Le Imprese ferroviarie potranno far circolare carri del tipo Sgns della propria flotta e ad essi assimilabili, sulla base delle indicazioni ricevute dai detentori e dai soggetti responsabili della manutenzione e dovranno escludere dalla circolazione i veicoli per i quali non siano state definite dai predetti soggetti le condizioni di inoltro, adottando eventuali ulteriori provvedimenti utili a garantire il funzionamento sicuro della propria parte di sistema

Tutti i soggetti interessati dovranno comunicare immediatamente a questa Agenzia i difetti che dovessero rilevare nel corso delle attività di rispettiva competenza.

Questa Agenzia provvederà ad aggiornare la presente informativa non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano ripetersi, comunicando alla scrivente Agenzia se nel proprio contesto operativo siano già accaduti inconvenienti simili e indicando i provvedimenti adottati.

IL DIRETTORE  
ing. Amedeo Gargiulo



Spett.le

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
Settore ispettorato e controllo

**Oggetto: Segnalazione rottura controralla su carri tipo SGNS**

Con la presente, la scrivente IF, Oceanogate Italia Spa, comunica il rilevamento del seguente difetto:  
rottura controralla su carri di tipo SGNS.

Il giorno 21/02/2017 durante la manutenzione del carro 3353 4557 144-2 presso l'impianto di Melzo Scalo, il manutentore ha ravvisato una anomala rottura della contro-ralla di unione tra il carrello e il telaio del carro.

A seguito sono stati eseguiti, sulla flotta carri OCG ulteriori controlli in merito.

Da controllo specifico sul componente oggetto di rottura:

- sui carri di tipo SGNS della flotta OCG, ad oggi risultano su n.179 carri ispezionati, su n. 29 di essi si è riscontrata la rottura. Sono in corso gli accertamenti sui restanti n. 14 carri SGNS presenti in flotta OCG;
- sulle restanti tipologie di carri presenti nella flotta OCG non si è riscontrata la rottura del componente.

OCG ha prontamente informato il detentore e ECM TOUAX RAIL LTD per l'analisi delle cause e per l'individuazione e attuazione delle azioni correttive necessarie.

Il personale di OCG è stato sensibilizzato in merito all'effettuazione di controlli specifici durante la verifica tecnica del materiale rotabile di trazione.

Sono in corso accertamenti del caso.


Contestualmente si allegano:

- foto del guasto.
- lista veicoli su cui è stata riscontrata la rottura

Oceanogate Italia Spa

RSGS

Ing. Scipione Vitale





**oceanogate**



**Oceanogate Italia SpA**

(Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sogemar S.p.A.)

Sede Legale e Operativa: Via I Maggio 1, 20066 Melzo (MI) - Tel. +39 02 950761 - Fax +39 02 95076540

Sede Operativa: Via San Bartolomeo 20, 19126 La Spezia (SP) - Tel. +39 0187 594301 - Fax +39 0187 594234

P. IVA, C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02027380803 - R.E.A. MI 1900846

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. - [www.contshipitalia.com](http://www.contshipitalia.com)

**ONE** FLAG  
TEAM  
SOUL

**CS** contship  
Italia group





**oceanogate**

**LISTA VEICOLI**

<b>Vagone</b>	<b>Tipo</b>	<b>controrolla rotta</b>
335345572929	SGNS	x
335345573976	SGNS	x
335345575047	SGNS	x
335345575088	SGNS	x
335345574891	SGNS	x
335345573414	SGNS	x
335345573497	SGNS	x
335345571442	SGNS	x
335345579114	SGNS	x
335345575120	SGNS	x
335345571277	SGNS	x
335345571228	SGNS	x
335345575898	SGNS	x
335345575161	SGNS	x
335345571467	SGNS	x
335345575146	SGNS	x
335345574867	SGNS	x
335345574610	SGNS	x
335345575153	SGNS	x
335345574628	SGNS	x
335345574438	SGNS	x
335345574701	SGNS	x
335345574941	SGNS	x
335345575500	SGNS	x
335345574032	SGNS	x
335345575831	SGNS	x
335345573026	SGNS	x
335345574560	SGNS	x
335345570576	SGNS	x

**Oceanogate Italia SpA**

(Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sogemar S.p.A.)

Sede Legale e Operativa: Via I Maggio 1, 20066 Melzo (MI) - Tel. +39 02 950761 - Fax +39 02 95076540

Sede Operativa: Via San Bartolomeo 20, 19126 La Spezia (SP) - Tel. +39 0187 594301 - Fax +39 0187 594234

P. IVA, C.F. e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02027380803 - R.E.A. MI 1900846

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. - [www.contshipitalia.com](http://www.contshipitalia.com)

**ONE** FLAG  
TEAM  
SOUL

**CS** contship  
italia group



