

**IMPRESE FERROVIARIE con certificato di
sicurezza per traffico merci**

Loro SEDI

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.
5/8/2016 (solo gestori)**

Loro SEDI

**Soggetti Responsabili della Manutenzione
carri merci**

Loro SEDI

Detentori carri merci

Loro SEDI

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

TOUAX Global Rail Service

Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu

92042 La Defense Cedex France

**ASSOFERR - Associazione Operatori
Ferroviari e Intermodali**

c/o ASSTRA

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Oggetto: Safety Alert relativo a problemi di fessurazione telaio carri Sgs.

Allegati: 2 Segnalazione fessurazione carro SGS; Estratto RIN Carro 338745412209

Durante le operazioni di verifica di un carro Sgs con detentore ed ECM Touax è stata riscontrata una fessurazione al telaio così come documentato nell'allegato 1.

In attesa di ulteriori informazioni in merito, tutti i soggetti interessati, ognuno per quanto di competenza, dovranno valutare la pertinenza di quanto rappresentato nella comunicazione allegata con il proprio contesto operativo e, in collaborazione con il proprio ECM, adottare le necessarie misure di mitigazione, tra cui in particolare controlli supplementari atti a garantire la circolazione in sicurezza della flotta dei carri serie Sgs.

Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell'art. 5, comma 5 del Regolamento Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano ripetersi, comunicando alla scrivente Agenzia se nel proprio contesto operativo siano già accaduti inconvenienti simili e indicando i provvedimenti adottati.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Caruso

