

002225/2016
22/02/2016

**IMPRESSE FERROVIARIE con certificato di
sicurezza per traffico passeggeri**

Loro SEDI

**Soggetti Responsabili della Manutenzione
veicoli e locomotive passeggeri**

Loro SEDI

Detentori veicoli e locomotive passeggeri

Loro SEDI

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

Ul. Sługuńska Augusta 11

85-082 Bydgoszcz - Polska

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Direzione generale per i Sistemi di
Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto
Pubblico Locale**

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Roma

**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**

Via dell'Arte, 16

00144 Roma

Oggetto: Safety Alert relativo a rotture interessanti il telaio dei carrelli del tipo 37 AN.


Allegato: Safety alert con relative foto, inviato dall'Autorità Nazionale per la sicurezza della Polonia.

Si trasmette in allegato il "Safety Alert", inviato dall'Autorità Nazionale per la sicurezza della Polonia, attraverso il sistema informatico dell'ERA Safety Information System, a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli sulla problematica in oggetto.

Si evidenzia che tale tipologia di carrelli risulta utilizzata per i veicoli costruiti da PESA.

Codesti Soggetti devono verificare la pertinenza di tale problematica al proprio contesto operativo, comunicando l'eventuale adozione, ognuno per quanto di propria competenza, delle necessarie azioni mitigative che dovranno comunque tener conto di quanto segnalato nel documento allegato e di quanto eventualmente fatto presente dal costruttore interessato.


Si precisa che è stata interessata codesta Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale in quanto, alcuni materiali viaggiatori, gli ATR 220, potenzialmente interessati dalla problematica in oggetto, circolano sulle reti di relativa competenza.




Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 - FIRENZE Italia


Tel. +39 055 2989701-02 +39 06 41582379 +39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.it
codice fiscale 94165250484

IL DIRETTORE
ing. Amedeo Gargiulo









SAFETY ALERT

SYSTEM/ EQUIPMENT	Bogie frames of rolling stock type 37AN	
SAFETY ISSUE DESCRIPTION	The President of the Office of Rail Transport informs that 14 cracks of bogie frames of rolling stock type 37AN were found, produced by Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Cracks within the bogie frame of rolling stock occur in the area of the axle box, from its corner towards the top of the frame plate, both on the walls of the closed box structure, as well as in the area of the axle box in a parallel plane to the base.	
CIRCUMSTANCES <i>(e.g. special weather conditions)</i>	-	
REASON FOR ISSUE	Indicated cracks refer to the bogies type 37AN. Given the above, it is suggested to put the attention during inspections over the possible cracks, crevices, scratches in the bogie frame structures. Irregularities related to the technical condition of the bogies should be immediately reported to the manufacturer.	
LIST OF SUPPORTING DOCUMENTS <i>(e.g. PHOTOS, LINKS)</i>	Documentation of cracks – photos	
LINKED WITH OCCURRENCE NOTIFIED TO ERA DATABASE?	no	LINK TO ERA NOTIFICATION
OCCURRENCE DATE	-	

ISSUER

ORGANISATION	Office of Rail Transport – National Safety Authority in Poland		
CONTACT DATA			 magdalena.siemieniczuk@utk.gov.pl utk@utk.gov.pl
ISSUE DATE	19/02/2016		

